HOHENSTEIN

CHECKLISTE

Materialmengen und Mustergrößen

OEKO-TEX® STANDARD 100, OEKO-TEX® ORGANIC COTTON und OEKO-TEX® LEATHER STANDARD

→ Bitte senden Sie nur Muster aus der aktuellen Produktion.

MATERIALMENGEN UND MUSTERGRÖSSEN

Fasern, Garne, Flächengebilde, Leder und Kunstleder

Min. 150 g pro Materialzusammensetzung, Verarbeitungsstufe und Lieferant

Rohe, ungefärbte, unbehandelte Flächengebilde:

- Min. 150 g von jeder Materialzusammensetzung
- Für (Bio-)Baumwoll-Ware, die einem GMO Test unterzogen wird, bitte unbehandelte (Bio-) Baumwolle einsenden
- Zusätzliche Anforderung für alle pflanzlichen und tierischen Faserzusamensetzungen: 1 Muster pro Herkunft und Material

Gefärbte Muster, Drucke, etc.:

- Min. 150 g aller verwendeten Farben, Färbearten, Druckarten
- Muster, die jeden verwendeten Farbstoff jeder Färbeart beinhalten und die repräsentativ die Farbtöne gelb, rot, grün, blau und schwarz darstellen
- Gefärbte oder bedruckte Muster in jeder verwendeten fluoreszierenden, irisierenden, phosphoreszierenden oder reflektierenden Farbe
- Muster jeder verwendeten Druckart (Hitzetransfer-, Dispers-, Reaktiv-, Direktdruck, etc.)
- Zusammenhängend bedrucktes Stoffmuster (min. 30 cm x 30 cm; min. 150 g pro Farbe und Druckart)
- Bei Motivdrucken oder anderen kleinflächigen Drucken (z.B. bei Baby Artikeln) ca. 30 – 40 Motive pro Style oder Design auf das entsprechende Untergrundmaterial drucken

Flächengebilde mit verschiedenen Ausrüstungen, Verklebungen und Behandlungen

- Min. 150 g jeder verwendeten Ausrüstungsart (Weichmacher, wasser- und schmutzabweisende Ausrüstung, Flammhemmer, etc.)

Es besteht die Möglichkeit, an einzelnen Mustern mehrere der oben genannten Eigenschaften zu prüfen; zum Beispiel: ein textiles Flächengebilde aus Polyester/Baumwolle ist dispers und reaktiv gefärbt und hat zusätzlich eine flammhemmende und wasser- und schmutzabweisende Ausrüstung. Diese Muster müssen dementsprechend gekennzeichnet sein.
Hinweis: Vorbehandlung, Färben und Ausrüstung dürfen nicht in einer Probe kombiniert werden, sofern sie nicht als solche verkauft werden. Es dürfen nur Ausrüstungen kombiniert werden, die auch in dieser Kombination vertrieben werden.

Zubehör

Min. 150 g pro Materialzusammensetzung, Farbe, Lieferant und Einzelbestandteil des Accessoires

Beispiel Reißverschluss:
150 g Tragband, 150 g Zähne, 150 g Kette, 150 g Schieber mit jeder Lackfarbe, etc.

Beispiel Jeansknopf:
150 g Kappe, 150 g Niete, 150 g Dichtungsscheibe, etc.

Große Artikel (Matratzen, Schäume, etc.)

2 Teile, 25 cm x 20 cm x maximale Höhe

HOHENSTEIN

CHECKLISTE

Musterverpackungen und Transportanweisungen

OEKO-TEX® STANDARD 100, OEKO-TEX® ORGANIC COTTON und OEKO-TEX® LEATHER STANDARD

ANFORDERUNGEN MUSTERVERPACKUNG

- Prüfmuster müssen einzeln in reißfeste Polyethylenfolie oder Polyethylenbeutel verpackt und mit Klebeband versiegelt sein, um Verunreinigung während des Transports zu vermeiden
- Die verpackten Beutel müssen klar zuordenbar mit Musternummer, Materialzusammensetzung, Lieferant oder ähnlichem beschriftet sein
- Muster ausschließlich in Pappkartons oder Papierumschlägen zu verpacken ist strengstens verboten
- Anforderungen für Verpackung von Schäumen oder Matratzenteilen: Diese müssen in Aluminiumfolie umhüllt, in Polyethylenfolie oder Polyethylenbeutel verpackt und anschließend luftdicht mit Klebeband versiegelt werden

TRANSPORTANWEISUNGEN

- Unabhängig davon, ob die Muster von Ihrem eigenen Standort oder unterschiedlichen Standorten verschickt werden, muss sichergestellt werden, dass alle Sendungen deutlich mit dem Firmennamen des Zertifikatsantragsstellers und/oder der Vorgangsnummer (sofern vorhanden) beschriftet sind, sodass sie Ihren Antragsunterlagen zugeordnet werden können
- Wählen Sie robuste und stabile Verpackungen, um Ihre Muster vor Transportschäden zu schützen
- Legen Sie eine Packliste aller eingereichten Muster bei und füllen Sie den Frachtschein so detailliert wie möglich aus

ZOLLINFORMATIONEN FÜR LÄNDER AUSSERHALB DER EU

Pro-Forma Rechnung sollte beinhalten:

- Korrekte Firmenadresse
- Detaillierte Liste der Ware (z.B. 2 x T-Shirt, 100 % CO, Stückpreis 1,00 €, Gesamtsumme 2,00 €, korrekte Gewichtsangabe pro Artikel und der gesamten Sendung)
- Alle Muster sind für Labortests nach Artikel 95 ZollbefreiungsVO
- Die Lieferung hat keinen Handelswert, da sie nicht zur Weiterveräußerung verwendet wird. Die Ware wird zerstört durch die Aufbereitung für Laborprüfungen
- Es findet keine Zahlung seitens Hohenstein für die Prüfmuster statt

BITTE BEACHTEN

Die angegebenen Materialmengen und Mustergrößen dienen als Richtlinie. Während des Zertifizierungsprozesses kann zusätzliches Material durch Hohenstein angefordert werden.

REPRÄSENTATIVES MUSTERMATERIAL & ANSCHREIBEN per Post an:

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG
Department OEKO-TEX®
(Wenn interne Korrespondenz vorhanden ist, diesen Ansprechpartner hier einfügen)
Schlosssteige 1
74357 Bönnigheim | GERMANY

INFOS zum Zertifizierungsprozess